



## KÖSTER VAP I 06

Instrukcja techniczna SL 131 009

Data: 2015-06-08

### Preparat gruntujący do podłogi o małej porowatości

#### Właściwości

KÖSTER VAP I® 06 jest jednoskładnikowym preparatem gruntującym na bazie wodnej, poprawiającym przyczepność wyrównujących mas cementowych do trudnych podłoży. KÖSTER VAP I® 06 zapewnia bardzo dobrą przyczepność do podłoża, jest materiałem szybko schnącym oraz odpornym na działanie alkalicznego środowiska.

#### Dane techniczne

Temperatura stosowania materiału	min. +10°C
Gęstość	ok. 1,01 kg/dm <sup>3</sup>
Kolor	przezroczysty, zielony odcień
Czas otwarty	ok. 3 godz.
Czas schnięcia (+ 23°C, wilg. powietrza 50%)	1-2 godz.

#### Zastosowanie

KÖSTER VAP I® 06 nadaje się do stosowania jako grunt pod masę wyrównawczą KÖSTER SL Premium i KÖSTER SL Flex na następujących podłożach: powłoka z KÖSTER VAP I® 2000, stal, marmur, lastryko, płytki kamienne, płytki ceramiczne, podłoża drewniane. Dla zapewnienia dobrej przyczepności materiałów na bazie cementowej do warstwy KÖSTER VAP I® 2000 konieczne jest wykonanie gruntowania produktem KÖSTER VAP I® 06.

#### Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, suche, wolne od substancji mogących obniżać przyczepność do podłoża jak kurz, oleje, tłuszcze itp. Nie należy stosować wytrawiania podłoża kwasami lub innymi chemikaliami. Podłoże niezależnie od jego rodzaju musi mieć temperaturę przynajmniej +10°C podczas nakładania preparatu KÖSTER VAP I® 06.

#### Wskazówki wykonawcze przy drewnianych podłożach:

Przy stosowaniu materiału na drewnianych podłogach łączonych na pióro i wpust należy usunąć przez szlifowanie ew. resztki materiałów stosowanych do pielęgnacji podłóg (np. woski). Lakierowane podłogi należy przeszlifować i odpylić. Podłogi na legarach należy generalnie dodatkowo zamocować śrubami do podłoża (po min. 2 szt. na deskę). Otwarte i szerokie szczeliny między deskami podłogowymi należy wypełnić za pomocą masy akrylowej. Drewniane podłogi muszą być trwale osuszone aby nie doszło do szkód na skutek przemieszczeń drewna pod wpływem wilgoci, czy rozwoju grzybów pleśniowych. Należy zapewnić podłogom drewnianym wentylację od spodu (zwłaszcza przy szczelnych okładzinach). KÖSTER VAP I® 06 można stosować na podłożach drewnianych tylko wtedy gdy dostęp wilgoci od spodu podłogi drewnianej jest wykluczony. Wszelkie straty wynikłe z przemieszczania się podłogi drewnianej nie mogą stanowić powodu do reklamacji i roszczeń wobec producenta. Po przygotowaniu i sprawdzeniu podłogi drewnianych jak wyżej należy je zagruntować preparatem KÖSTER VAP I 06 (zużycie ok. 100 g/m<sup>2</sup>). W przypadku gdy na podłożu drewnianym planowane jest ułożenie płytek ceramicznych (maksymalny dopuszczalny wymiar płytek to 60 x 60 cm), po przygotowaniu i zagruntowaniu podłoża należy zamocować tkaninę techniczną KÖSTER Armierungsgewebe do podłoża.

#### Wskazówki wykonawcze przy podłożu stalowym:

Zabrudzenia i rdzę należy usunąć a powierzchnię stali oczyścić do metalicznego połysku i odpylić. Zużycie 50-70 g/m<sup>2</sup>.

#### Wskazówki wykonawcze przy podłożu z marmuru, płytek ceramicznych, płytek kamionkowych:

Istniejące okładziny należy sprawdzić czy wykazują wystarczającą przyczepność do podłoża np. przez ostukanie. Płytki nie trzymające się podłoża, zabrudzenia, kurz i pył należy usunąć. Zużycie 50-70 g/m<sup>2</sup>.

#### Sposób wykonania

KÖSTER VAP I® 06 należy przed użyciem mocno wstrząsnąć lub wymieszać. Materiał należy nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą np. za pomocą wałka z gąbką. Bardzo ważne jest uzyskanie równomiernej warstwy, bez nieciągłości. Należy unikać tworzenia się kałuż i nadmiernego zużycia materiału. Nakładanie kolejnych warstw jest możliwe gdy powierzchnia preparatu przestanie być klejąca i powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 godz. Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura wydłużają czas schnięcia materiału. W czasie nakładania i wysychania materiału temperatura podłoża i powietrza nie może spaść poniżej + 10°C.

#### Zużycie

ok. 70 - 100 g / m<sup>2</sup> (w zależności od podłoża)

#### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i stosowane urządzenia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

#### Opakowania

SL 131 009 9,5 kg kanister

#### Przechowywanie

Materiał przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze +10°C do + 25°C. Okres składowania do 12 miesięcy. Za utylizację pustych opakowań odpowiedzialny jest końcowy użytkownik. Utylizacja pustych opakowań powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Środki ostrożności

Unikać kontaktu materiału z oczami. Nosić okulary ochronne. Więcej informacji dotyczących transportu, składowania i bezpieczeństwa przy stosowaniu znajduje się w karcie charakterystyki produktu.

#### Związane instrukcje techniczne

KÖSTER VAP 2000	Numer produktu CT 230
KÖSTER ORS-C	Numer produktu CT 238 025
KÖSTER SL Premium	Numer produktu SL 280 025
KÖSTER SL	Numer produktu SL 281 025

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej [www.koester.pl](http://www.koester.pl). Z dnia ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • E-Mail: [info@koester.eu](mailto:info@koester.eu) - Internet: [www.koester.eu](http://www.koester.eu)  
KOESTER POLSKA Sp. z o.o. - 31-670 Kraków - ul. Powstańców 127/14 - tel 12 411 49 94 - fax 12 413 09 63 - e-mail: [info@koester.pl](mailto:info@koester.pl) - [www.koester.pl](http://www.koester.pl)